

Fontos gépkocsiadatok / Atadás előtti átvizsgálás

A gépkocsi átadása, átadás előtti átvizsgálás

A gépkocsi átadása előtt szakszerűen átvizsgáltuk a gépkocsit annak érdekében, hogy biztosak legyünk abban, hogy az Ön Opel gépkocsija kifogástalan állapotban van.

Tájékoztatjuk Önt az átvizsgálási időpontokról, motorolaj cseréről, szükséges olajsint ellenőrzésekről, és átadtuk az átadás előtti átvizsgálás ellenőrző listáját.

Gépkocsi adatok / Vehicle data

Modell / Model

MOXVA X BETI 1.4-120

Alvázsám / Vehicle identification number

82XB788540

Motortípus, motorszám /
Engine type, number

D14DET

Váltó / Transmission

MTG

Szín, kód / Colour, code

GLS

Kárpit, kód / Interior, code

TATA

Kulcs kódszáma / Key number

30419

Átadás

Az átadó Opel Márkakereskedés

Opel Márkakereskedés száma

14 0670


Helység

BUDAPEST

Dátum

2019 MÁRC 07.

Az átadó hivatalos Opel
Márkakereskedés pecsétje és
aláírása



Átvizsgálási igazolás

Az elvégzett átvizsgálás karbantartási m...
oldalakon igazol

Valahányszor a...
jelzi, el kell vég...
ennek azonban...
útmutatójában...
szervizidőközö...
megtörténnie.

A megengedet...
minőségére és...
vonatkozó info...
kezelési útmu...

Az Európai Un...
benzinmotoros...
járművekhez f...
üzemanyagtar...

Átvizsgálások igazolása

Az elvégzett átvizsgálásokat és karbantartási munkákat a következő oldalakon igazolják.

Valahányszor a szervizkijelző azt jelzi, el kell végezni egy szervizt, ennek azonban a gépkocsi kezelési útmutatójában megadott szervizidőközökön belül kell megtörténnie.

A megengedett motorolaj minőségére és viszkozitására vonatkozó információkat a gépkocsi kezelési útmutatójában talál.

Az Európai Unión kívüli benzinmotoros és a gázüzemű járművekhez feltöltött üzemanyagtartály szükséges.

A munkák elvégzését „igen” vagy „nem” válasszal kell igazolni

- Igen = kicserélve / munka elvégezve
 Nem = csere nem szükséges / munka nincs elvégezve

Megjegyzés

A bejegyzéseket nem szabad megváltoztatni.

Átvizsgálás: Kis szerviz Nagy szerviz

Dátum: 2020 MÁRC 24. km 11427

Motorolajcsere

Minőség: dexos1 dexos2

dexos1 Gen2


ACEA A3 B4 C3

Viszkozitás: 5 W 50

Hűtőfolyadék fagyáspont _____ °C

Igen Nem

- Rádiófrekvenciás távirányító elem
- Pollenszűrő
- Levegőszűrő betét
- Hosszbordás ékszij
- Fogasszij
- Üzemanyagszűrő
- Gázszűrő
- Váltófolyadék
- Fékfolyadék
- Gumiabroncs javítókészlet
- Fékbetétek első / hátsó
- Gyújtógyertyák
- Hűtőfolyadék
- Üzemanyag adalek



Következő átvizsgálás a kijelző szerint

Dátum: 2021/05 km: 11000

(+max. 1 hónap) (+max. 1.500 km)

