

## Fontos gépkocsiadatok / Átadás előtti átvizsgálás

### A gépkocsi átadása, átadás előtti átvizsgálás

A gépkocsi átadása előtt szakszerűen átvizsgáltuk a gépkocsit annak érdekében, hogy biztosak legyünk abban, hogy az Ön Opel gépkocsija kifogástalan állapotban van.

Tájékoztatjuk Önt az átvizsgálási időpontokról, motorolaj cseréről, szükséges olajsztint ellenőrzésekről, és átadtuk az átadás előtti átvizsgálás ellenőrző listáját.

### Gépkocsi adatok / Vehicle data

Modell / Model

Astra

Alvázszám / Vehicle identification number

WDUPD5EC23G090226

Motortípus, motorszám /  
Engine type, number

B14NET 19TB 1203

Váltó / Transmission

MT6

Szín, kód / Colour, code

G04

Kárpit, kód / Interior, code

TANL

Kulcs kódszáma / Key number

Z4946

Első forgalomba helyezés dátuma /  
Date of first registration

2018-05-03.

### Átadás

Az átadó Opel Márkakereskedés

Sziget Autóház Kft

Opel Márkakereskedés száma

1001760

Helység

Székesfehérvár

Dátum

2018-05-04.

Az átadó hivatalos Opel  
Márkakereskedés pecsétje és  
aláírása

**SZIGET AUTÓHAZ KFT.**  
2310 Szigetszentmiklós,  
II. Rákóczi Ferenc utca 57.  
A.sz.: 25781164-2-13  
Cgjl.: 13-09-183606

# Átvizsgálások igazolása

Elvégzett átvizsgálásokat és karbantartási munkákat a következő táblán igazolják.

Minden alkalommal a szervizkijelző azt jelzi, el kell végezni egy szervizt, de csak akkor, ha a kijelzőn megjelenik az ikon. Azonban a gépkocsi kezelési útmutatójában megadott táblán az átvizsgálások között kell megjelölni a történetet.

Az elvégzendő motorolajcserét a táblán a motorolaj minőségére és viszkozitására vonatkozó információkat a gépkocsi kezelési útmutatójában talál.

Az Európai Unió kívüli országokban a gépkocsi üzemeltetéséhez szükséges a motorolaj és a gázüzemű gépekhez feltöltött üzemanyag tartály szükséges.

## A munkák elvégzését „igen” vagy „nem” válasszal kell igazolni

Igen = kicserélve / munka elvégezve

Nem = csere nem szükséges / munka nincs elvégezve

### Megjegyzés

A bejegyzéseket nem szabad megváltoztatni.

Átvizsgálás: Kis szerviz  Nagy szerviz

Dátum 2019.06.03 km 11700

Motorolajcseré

Minőség: dexos1  dexos2   
dexos1 Gen2

ACEA A3  B4  C3

Viszkozitás: 5 W- 30

Hűtőfolyadék fagyáspont -28 °C

Igen Nem

- Rádiófrekvenciás távirányító elem
- Pollenszűrő
- Levegőszűrő betét
- Hosszbordás ékszíj
- Fogasszíj
- Üzemanyagszűrő
- Gázszűrő
- Váltófolyadék
- Fékfolyadék
- Gumiabroncs javítókészlet
- Fékbetétek első / hátsó
- Gyújtógyertyák
- Hűtőfolyadék

Schellier  
OPÉL Kft.  
1138. Budapest,  
Az átadó, hivatalos  
Váci ut. 112  
márkakereskedés pecsétje és  
UN-240 a 9.

Következő átvizsgálás a kijelző szerint

Dátum 2020.06.01 km 11700

(+max. 1 hónap) (+max. 1.500 km)

6

# Átvizsgálások igazolása

Átvizsgálás: Kis szerviz  Nagy szerviz

Dátum 2020.05.08 km 22023

Motorolajcsere

Minőség: dexos1  dexos2

dexos1 Gen2

ACEA A3

B4

C3

Viszkozitás: 5 W- 30 °C

Hűtőfolyadék fagyáspont

Igen Nem

- |                                     |                                     |                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | Rádiófrekvenciás távirányító elem |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Pollenszűrő                       |
| <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | Levegőszűrő betét                 |
| <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | Hosszbordás ékszij                |
| <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | Fogasszij                         |
| <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | Üzemanyagszűrő                    |
| <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | Gázszűrő                          |
| <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | Váltófolyadék                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Fékfolyadék                       |
| <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | Gumiabroncs javítókészlet         |
| <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | Fékbetétek első / hátsó           |
| <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | Gyújtógyertyák                    |
| <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | Hűtőfolyadék                      |

HERING RENT KFT.

Az átadó hivatalos márkakereskedés és szerviz részlege és aláírása

Következő átvizsgálás a kijelző szerint

Dátum 2021.05 km 62000  
(+max. 1 hónap) (+max. 1.500 km)

Átvizsgálás: Kis szerviz  Nagy szerviz

Dátum 2021.05.05 km 33200

Motorolajcsere

Minőség: dexos1  dexos2

dexos1 Gen2

ACEA A3

B4

C3

Viszkozitás: 5 W- 30 °C

Hűtőfolyadék fagyáspont

Igen Nem

- |                          |                          |                                   |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Rádiófrekvenciás távirányító elem |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Pollenszűrő                       |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Levegőszűrő betét                 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Hosszbordás ékszij                |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Fogasszij                         |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Üzemanyagszűrő                    |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Gázszűrő                          |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Váltófolyadék                     |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Fékfolyadék                       |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Gumiabroncs javítókészlet         |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Fékbetétek első / hátsó           |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Gyújtógyertyák                    |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Hűtőfolyadék                      |

HERING RENT KFT.

Az átadó hivatalos márkakereskedés és szerviz részlege és aláírása

Következő átvizsgálás a kijelző szerint

Dátum 2021.05 km 63000  
(+max. 1 hónap) (+max. 1.500 km)

Átvizsgálás: Kis szerviz  Nagy szerviz

Dátum \_\_\_\_\_ km \_\_\_\_\_

Motorolajcsere

Minőség: dexos1

dexos1 Gen2

ACEA A3

Viszkozitás: \_\_\_\_\_

Hűtőfolyadék fagyáspont

Igen Nem

- |                          |                          |                                   |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Rádiófrekvenciás távirányító elem |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Pollenszűrő                       |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Levegőszűrő betét                 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Hosszbordás ékszij                |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Fogasszij                         |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Üzemanyagszűrő                    |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Gázszűrő                          |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Váltófolyadék                     |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Fékfolyadék                       |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Gumiabroncs javítókészlet         |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Fékbetétek első / hátsó           |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Gyújtógyertyák                    |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Hűtőfolyadék                      |

Az átadó hivatalos márkakereskedés és szerviz részlege és aláírása

Következő átvizsgálás a kijelző szerint

Dátum \_\_\_\_\_ km \_\_\_\_\_  
(+max. 1 hónap) (+max. 1.500 km)