

(amelyiket előbb érli) ig.
Magyarországról hívható 06 80 014 990.
Külföldről hívható +43 1 52503 6221.

Opcionális Kiterjesztett Garancia A fedezet lejárt

Következő látogatás esedékessége
















Karbantartási intervallumok 20.000 km-ként, vagy 12 havonta (amelyiket előbb eléri)
Az előírt karbantartási menetrend be nem tartása a gyártói és kiterjesztett garancia érvényességét is befolyásolhatja.

Következő előírt karbantartás esedékessége 160.000 Km. / 8. Év
Legkésőbb ekkor 121935 Km. vagy 14/01/2023 (amelyiket előbb eléri)

Előző látogatások	Munka leírás	Km-óra állás	Elvégzett karbantartások
 MMH, CarNet Mirai Kft. - Óbuda Vörösvári út 123 HU - 1037 Budapest +3613684929	14/01/2022 MOW00186	101935 Km.	140.000 Km. / 7. Év Karosszéria átvizsgálás Season Check     
 MMH, CarNet Mirai Kft. - Óbuda Vörösvári út 123 HU - 1037 Budapest +3613684929	18/01/2021 mov00194	96156 Km.	120.000 Km. / 6. Év Karosszéria átvizsgálás      
 MMH, Autó-Mirai Kft. - Óbuda Budafoki út 105. HU - 1119 Budapest +3613684929	17/01/2020 MOU00213	81080 Km.	100.000 Km. / 5. Év Karosszéria átvizsgálás     
 MMH, Autó-Mirai Kft. - Óbuda Vörösvári út 123 HU - 1037 Budapest	11/01/2019 MOT00164	63776 Km.	80.000 Km. / 4. Év Karosszéria átvizsgálás  
 MMH, Autó-Mirai Kft. - Óbuda Vörösvári út 123 HU - 1037 Budapest +3613684929	10/11/2017 MOR03693	41855 Km.	60.000 Km. / 3. Év Karosszéria átvizsgálás     

Mazda digitális karbantartás-nyilvántartás



Előző látogatások	Munka leírás	Km-óra állás	Elvégzett karbantartások
 MMH, Autó-Mirai Kft. - Óbuda Vörösvári út 123 HU - 1037 Budapest +3613684929	16/12/2016 MOQ03723	27493 Km.	40.000 Km. / 2. Év Karosszéria átvizsgálás      
 MMH, Autó-Mirai Kft. - Óbuda Budafoki út 105. HU - 1119 Budapest +3613684929	22/01/2016 MOQ00192	13172 Km.	20.000 Km. / 1. Év Karosszéria átvizsgálás      
 MMH, Körös Autócentrum Kft. Szarvasi út 66. HU - 5600 Békéscsaba +3666451855	06/02/2015 147377	5 Km.	PDI

Jelzések magyarázata



További információk letölthetők



Olaj és olajszűrő csere



Fékfolyadék cseréje



Üzemanyagszűrő cseréje



Mazda Téli átvizsgálás



Légkondicionáló vizsgálata



Utastéri légszűrő cseréje



Vizuális állapot-ellenőrzés



Időszakos műszaki vizsgálat elvégezve



Motortéri légszűrő cseréje

Gyártmány	MAZDA
Kereskedelmi leírás	CX-5
Típusjel	GH
Forgalmi állapot	A jármű forgalomban van
Körözési információk	A jármű nem áll körözés alatt!

JÁRMŰNYILVÁNTARTÁS ADATAI

Első nyilvántartásba vétel	2015.02.05.
Első Mo.-i nyilvántartásba vétel	2015.02.05.

SZÁRMAZÁSELLENŐRZÉS ÉS EREDETISÉGVIZSGÁLAT

ELŐZETES EREDETISÉGVIZSGÁLAT, 2015.05.27.

VIZSGÁLAT SORÁN TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK

Alvázzámra tett megállapítás

A jármű alvázzáma eredeti.

Motorszámra tett megállapítás

A jármű motorszáma eredeti.

Rendszámra tett megállapítás

A jármű rendszámtáblája gyári eredetű.

Regisztrációs matricára tett megállapítás


Megfelelő

Minősítés

A jármű egyedi azonosító adatainak, vizsgált műszaki adatainak és a járműokmányoknak valódiságát megállapítom.

FUTÁSTELJESÍTMÉNY ADATOK

FUTÁSTELJESÍTMÉNY DIAGRAM



RÖGZÍTETT ÓRAÁLLÁSOK

Rögzítés dátuma	Óraállás
2015.02.05.	1
2015.05.26.	1 470
2018.02.23.	46 586
2018.07.22.	53 100
2019.01.11.	63 776
2021.01.18.	96 156

BIZTOSÍTÁS ÉS KÁRTÖRTÉNET

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással rendelkezik **Igen**

A járműhöz nem tartoznak 2019. január 1. óta bekövetkezett és nyilvántartásba vett, kötelező gépjármű-felelősségbiztosításra rendezett kártörténeti adatok.