

13:01



< KARBANTARTÁS TÖRTÉNET

5. KARBANTARTÁS

Ellenőrzés dátuma 2023.06.01

Munkalap száma MMX02574


Kilométeróra-állás 60 923 Km

Éves futásteljesítmény 10 192 Km

Állapot felmérés
Elvégzett elemek Mazda Nyári átvizsgálás
Vizuális állapot-ellenőrzés
Season Check

Mazda márkakereskedő CarNet Mirai Kft.
Budapest
Budafoki út 105.
1119

Ellenőrző lista

5. Karbantartás 

13:05



KARBANTARTÁS TÖRTÉNET

4. KARBANTARTÁS

Ellenőrzés dátuma 2022.06.09

Munkalap száma mmw02192


Kilométeróra-állás 50 877 Km

Éves futásteljesítmény 14 924 Km

Állapot felmérés
Elvégzett elemek Mazda Nyári átvizsgálás
Vizuális állapot-ellenőrzés
Season Check

Mazda márkakereskedő CarNet Mirai Kft.
Budapest
Budafoki út 105.
1119

Ellenőrző lista

4. Karbantartás 

13:05



< KARBANTARTÁS TÖRTÉNET

3. KARBANTARTÁS

Ellenőrzés dátuma 2021.06.04

Munkalap száma MMV02883

Kilométeróra-állás 35 684 Km

Éves futásteljesítmény 8 996 Km

Állapot felmérés
Elvégzett elemek

Mazda Nyári átvizsgálás
Vizuális állapot-ellenőrzés
Season Check

Mazda
márkakereskedő

CarNet Mirai Kft.
Budapest
Budafoki út 105.
1119

Ellenőrző lista

3. Karbantartás 

13:04



KARBANTARTÁS TÖRTÉNET

2. KARBANTARTÁS

Ellenőrzés dátuma 2020.05.20

Munkalap száma MMU02549


Kilométeróra-állás 26 248 Km

Éves futásteljesítmény 13 416 Km

Állapot felmérés
Elvégzett elemek Mazda Nyári átvizsgálás
Vizuális állapot-ellenőrzés
Season Check

Mazda
márkakereskedő Autó Mirai Kft.
Budapest
Budafoki út 105.
1119

Ellenőrző lista

2. Karbantartás 

13:04



< KARBANTARTÁS TÖRTÉNET

1. KARBANTARTÁS

Ellenőrzés dátuma 2019.06.03

Munkalap száma MMT03203

Kilométeróra-állás 13 240 Km

Éves futásteljesítmény 13 052 Km

Állapot felmérés
Elvégzett elemek Mazda Nyári átvizsgálás

Mazda Autó Mirai Kft.
márkakereskedő Budapest
Budafoki út 105.
1119

Ellenőrző lista

1. Karbantartás ↓